

CROMAX® EZ

PROCESO DE COLOR

TRANSPARENTE DE 3 ETAPAS



1		<p>Recupere el color y compruebe las condiciones climáticas de la cabina</p> <p>Siga los procedimientos operativos estándar de recuperación de color</p> <p>Prepare el panel de salida de pulverización para verificar la coincidencia cromática</p> <p>Ajuste la temperatura de la cabina, si es necesario</p>
2		<p>Mezcla de color</p> <p>Mezcle el color de base color Cromax® EZ y un 20 % de reductor Cromax® EZ 240</p>
3		<p>Mezcle la base de capa media ChromaSystem™ 11000S™</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 parte de base de capa media ChromaSystem™ 11000S™ • 1 parte de reductor de capa media ChromaSystem™ • 1 onza de activador transparente ChromaSystem™ según RT S Qt (obligatorio) <p>Consulte la ficha de datos técnicos para obtener información adicional</p>
4		<p>Limpie</p> <p>Limpie con removedor de silicona Axalta 200</p> <p>Realice una limpieza final con el removedor de silicona Axalta 210 o 220 con bajos VOC</p>
5		<p>Aplique el color de la capa de imprimación EZ</p> <p>Aplique de 2 a 3 capas medias o hasta que se logre la ocultación y la coincidencia cromática</p> <ul style="list-style-type: none"> • La distancia recomendada de la pistola es de 6 a 8 pulgadas y una superposición del 75 % <p>Deje secar hasta obtener un acabado mate entre cada capa</p> <p>Aplique y esfume la base color EZ según los procedimientos operativos estándar de esfumado o los procedimientos operativos estándar de 2 etapas</p>
6		<p>Aplique la base de capa media 11000S™</p> <p>Aplique una capa ligante por toda el área de reparación y deje secar durante, aproximadamente, 1 minuto</p> <p>Aplique la primera capa de la capa media ChromaSystem™ sobre la base color esfumada con la pistola a una distancia de 6 a 8 pulgadas</p> <p>Extienda cada capa hasta lograr la coincidencia cromática determinada por el panel de dilución</p> <p>Permita una mano-oreo entre capa y capa de 3 a 5 minutos (sin grietas)</p>
7		<p>Proceso de secado</p> <p>Secado al aire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mano-oreo antes de la capa transparente: de 15 a 20 minutos • Mano-oreo antes de la cinta adhesiva: de 20 a 30 minutos • Mano-oreo antes de los dos tonos: de 20 a 30 minutos • Máximo tiempo de secado permitido antes de la capa transparente: 72 horas <p>La clave del éxito</p> <p>El color de base debe secarse y conseguir un acabado mate antes de aplicar la capa transparente Cromax.</p>
8		<p>Aplique capas transparentes</p> <p>Para la mayoría de las reparaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplique 2 capas de transparente: ChromaClear® 7900s o Premier LE8700S™/LE8300S™ según la ficha de datos técnicos