



VERNIS TRANSPARENTS MONTANA BIG SKY^{MC} À FAIBLE TENEUR EN COV

Vernis transparent acrylique uréthane PE2300^{MC} 2K à 2.1 de COV

Vernis transparent rapide PE1500^{MC} 2K à 2.1 de COV

Vernis transparent uréthane CRV21^{MC} 2K à 2.1 de COV Crystal Clear^{MC}

Les vernis transparents Montana Big Sky^{MC} à 2.1 de COV ont été formulés pour offrir un brillant lustré et profond qui rehausse l'apparence des véhicules. Cette gamme comprend plusieurs vernis transparents parfaits pour les retouches et les réparations de panneaux individuels, mais aussi pour les grosses réparations. Nos vernis transparents se distinguent par d'excellentes caractéristiques d'écoulement et de nivellement, de durabilité, de résistance chimique et de polissage.



- Netteté exceptionnelle avec lustre riche et profond
- Durabilité supérieure
- Facile à utiliser
- Excellentes caractéristiques d'écoulement et de nivellement
- Réparation d'un ou plusieurs panneaux et restaurations générales
- COV : 250 grammes par litre (2,1 lb/gal)

Vernis transparent acrylique uréthane PE2300^{MC} 2K à 2.1 de COV

Le vernis transparent PE2300^{MC} offre un lustre riche et profond, ainsi qu'une durabilité exceptionnelle, ce qui en fait un excellent choix pour les retouches, les panneaux individuels et les grandes réparations.

COMPOSANTS DE MÉLANGE :

Mélangez 2 volumes de vernis transparent PE2300^{MC} avec 1 volume d'activateur rapide approprié. Facultatif : Dilution à 10 % avec diluant TH035^{MC}/ TH036^{MC}/ TH037^{MC} Zéro COV.

	Parties par volume
PE2300 ^{MC}	2
MP2365 ^{MC} /MP2375 ^{MC} / MP2385 ^{MC} ou MP2395 ^{MC}	1

Durée de conservation à 75°F/23°C : 3 heures

APPLICATION :

Appliquez une couche moyennement chargée et laissez évaporer pendant 10 à 15 minutes. Appliquez 2 couches moyennes. N'appliquez pas d'autres couches de vernis plus d'une heure après l'application des premières couches de vernis. Appliquez 2 couches complètes de vernis transparent pour un pouvoir garnissant approprié et une protection adéquate (feuil sec d'au moins 2,0 mils).

TEMPS DE SÉCHAGE :

SÉCHAGE À L'AIR À 75°F/23°C

Hors-poussière 20 minutes
Pour polir 6 à 8 heures
Pour polir à la pâte 10 à 12 heures
Durcissement total 7 jours

SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ

Ne faites pas cuire le vernis transparent si vous utilisez un accélérateur. Aucun délai de purge n'est nécessaire. Cuire 30 à 35 minutes à 140°F/60°C.

Vernis transparent rapide PE1500^{MC} 2K à 2.1 de COV

Le vernis transparent rapide

PE1500^{MC} offre une prise rapide, un court délai de séchage hors-poussière et un lustre exceptionnel, avec très peu de surpulvérisation, ce qui en fait un choix idéal pour une application sur plusieurs panneaux.

COMPOSANTS DE MÉLANGE :

Mélangez 4 volumes de vernis transparent PE1500^{MC} avec 1 volume d'activateur rapide approprié. Facultatif : Dilution à 10 % avec diluant TH035^{MC}/ TH036^{MC}/ TH037^{MC} Zéro COV.

	Parties par volume
PE1500 ^{MC}	4
MP1575 ^{MC} ou MP1585 ^{MC}	1

Durée de conservation à 75°F/23°C : 3 heures

APPLICATION :

Appliquez une couche moyennement/complètement chargée de vernis transparent et laissez évaporer 1 à 5 minutes ou jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher. Appliquez une deuxième couche de vernis transparent. N'appliquez pas d'autres couches de vernis plus d'une heure après l'application des premières couches de vernis.

TEMPS DE SÉCHAGE :

SÉCHAGE À L'AIR À 75°F/23°C

Sec au toucher 5 à 10 minutes
Hors-poussière 10 à 15 minutes
Pour polir 45 à 60 minutes
Pour polir à la pâte 2 à 4 heures
Durcissement total 7 jours

Vernis transparent CRV21^{MC} 2K à 2.1 de COV Crystal Clear^{MC}

Le CRV21^{MC} est un vernis transparent moyennement chargé en solides offrant d'excellentes caractéristiques d'écoulement et de nivellement, un lustre riche, une bonne durabilité et une résistance aux produits chimiques.

COMPOSANTS DE MÉLANGE :

Mélangez 4 volumes de vernis transparent CRV21^{MC} avec 1 volume d'activateur rapide approprié.

	Parties par volume
CRV21 ^{MC}	4
CRV21AF ^{MC} / CRV21AM ^{MC} ou CRV21AS ^{MC}	1

Durée de conservation à 75°F/23°C : 2 à 3 heures

APPLICATION :

Appliquez une couche moyennement chargée de vernis transparent et laissez évaporer 15 minutes, puis appliquez une deuxième couche chargée garnissante. Il est possible qu'une troisième couche soit nécessaire si un ponçage/polissage intensif est prévu.

TEMPS DE SÉCHAGE :

SÉCHAGE À L'AIR À 75°F/23°C

Hors-poussière Environ 20 minutes
Pour polir 10 heures
Pour polir à la pâte Une nuit
Durcissement total 7 jours

SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ

Cuire 35 à 45 minutes à 140°F/60°C.

La fiche technique du produit contient des informations complètes de mélange et d'application.

Contactez-nous.

1.855.6.AXALTA
axalta.ca/bigskylv

