



Removedor de cera y grasa fuerte Montana Big Sky™ TH5950



GENERAL

DESCRIPCIÓN

El TH5950 es un limpiador de superficies fuerte y de secado medio diseñado específicamente para remover alquitrán, cera, aceite, grasa, mugre del camino, silicona y contaminantes de superficie antes de lijar o realizar reparaciones en la carrocería.

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



APLICACIÓN

APLICACIÓN

1. Limpie la superficie con agua jabonosa tibia, enjuague bien y deje que se seque. Si hay acero expuesto, seque con una toalla para evitar la oxidación durante el secado.
2. Sature un paño limpio y seco, que no deje pelusas, con el removedor de grasa y cera fuerte TH5950 y aplíquelo sobre un panel a la vez. Utilice un segundo paño limpio para secar.
3. Nota: Este es un limpiador fuerte. No lo utilice sobre pintura fresca o imprimadores, porque puede opacar el acabado. Este limpiador no debe utilizarse como removedor de alquitrán e insectos para uso general. Sugerimos el TH5951 para el uso diario.

ÁREAS DE VOC REGULADAS

VOC según se aplique

798 g/l | 6.66 lb/gal

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni sude el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: mayo de 2019

En estados unidos y canada:

1.855.6.AXALTA
montanabigsky.us

