



Usarse preferentemente antes de dos años a partir de la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES

Es una transparente de poliuretano de dos componentes versátil; para uso en reparaciones de panel y repitandos generales. Comparte catalizadores con los primarios 7701S, 7704S, 7707S y las transparentes G2-7600S y CC611S.

COMPONENTES

G2-7500S ChromeBase® 4:1 Transparente de Poliuretano Multiusos Multi-Mix. G2-7775S y G2-7795S Catalizador- Reductor (temperaturas media y alta).

RELACIÓN DE MEZCLA Y VISCOSIDAD

Combine los componenetes en volumen y después mezcle perfectamente.

VOLUMEN 4: G2-7500S ChromaBase® 4:1 Transparente de Poliuretano Multiusos Multi-Mix. **VOLUMEN 1:** G2.7775S y G2-7795S Catalizador Reductor. Catalizador- Reductor recomendado: G2-7775S (21-26°C) o G2-7795S (27-37°C). Viscosidad: 15-17 segundos en copa Zahn No.2.

CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA

PISTOLA: Convencional: 1.4-1.6 mm. **HVLP:** 1.4-1.5 mm. **PRESIÓN DE AIRE: Convencional:** 20-30 psi. **HVLP:** 8-10 psi en la boquilla de la pistola.

APLICACIÓN: 2 manos húmedas

LIMPIEZA

Lave el equipo inmediatamente con Thinner T-99363 de Axalta®.

PELIGRO



INDICACIONES DE PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Pedir instrucciones especiales antes del uso. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Emplear material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Usar guantes /indumentaria protectora/equipo de protección para los ojos/la cara. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón abundantes. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **EN CASO DE IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA:** Consultar a un médico. **SI PERSISTE LA IRRITACIÓN OCULAR:** Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

IMPORTANTE

PARA USO DE ESTE PRODUCTO CONSULTAR LA HOJA TÉCNICA DEL MATERIAL A UTILIZAR

HECHO EN MÉXICO

Axalta Coating Systems México, S. de R.L. de C.V.
Industria Eléctrica #10 Col. Industrial Barrientos, Tlalhepantla de Baz, México, C.P. 54015
Centro de Información Axalta Coating Systems D.F. y área metropolitana: (55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 01800 841 6908
info.mx@axaltacs.com • www.axalta.mx



ChromaBase® 4:1

Transparente de Poliuretano
Multiusos Multi-Mix

G2-7500S

CONT.NET. 4LITROS

